

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOLÍS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOLÍS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0308-43	FECHA:	28 DE ABRIL DE 2025



Foto1: Instalación de Cielo Falso PVC en Aulas



Foto 2: Instalación de Cielo Falso PVC en Aulas



Foto 3: Instalación de Ventiladores en Aulas



Foto 4: Instalación de Ventiladores en Aulas




Foto 5: Instalación de Muebles de Concreto con Azulejo en Cocina (8 mts de largo por 0.60 mts de ancho)




Foto 6: Instalación de Lámina y Estructura de Soporte en Escenario de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Juarez Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Selló Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOLIS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOLÍS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0308-43	FECHA:	08 DE ABRIL DE 2025



Foto 7: Instalación de Lámina y Estructura de Soporte en Escenario de Patio



Foto 8: Instalación de Lámina y Estructura de Soporte en Escenario de Patio



Foto 9: Instalación de Cuneta y Regilla en Patio (se Inunda en Invierno)



Foto 10: Instalación de Cuneta y Regilla en Patio (se Inunda en Invierno)



Foto 11: Instalación de Ventiladores en Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Juarez Jimenez

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOLÍS, CABAÑAS, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0308-43	FECHA:	28 de ABRIL DE 2025



Foto 12: El difícil acceso a la escuela eleva el costo de desplazamiento , ya que se contrata personal para trasladar en hombros el material de construcción a las instalaciones de la escuela



Foto 13: El difícil acceso a la escuela eleva el costo de desplazamiento , ya que se contrata personal para trasladar en hombros el material de construcción a las instalaciones de la escuela



Foto 14: El difícil acceso a la escuela eleva el costo de desplazamiento , ya que se contrata personal para trasladar en hombros el material de construcción a las instalaciones de la escuela



Foto 15: El difícil acceso a la escuela eleva el costo de desplazamiento , ya que se contrata personal para trasladar en hombros el material de construcción a las instalaciones de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Juarez Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Pedro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

