

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0925-43	FECHA:	8/10/2025




Foto1: Aula No.1 a la cual sera instalado piso cerámico color mate.



Foto 2: Aula No. 2 a la cual será instalado piso cerámico color mate.



Foto 3: Aula No.3 a la cual será instalado piso cerámico color mate.



Foto 4: Direccion Ventana No.1 sustitución de ventana por ventana PVC.



Foto 5: Direccion Ventana No. 2 sustitución de ventana por ventana PVC



Foto 6: Corredor No.1 instalación de piso cerámico color mate

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESQUEMA NO. 2
CABAÑAS, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECTOR
ESQUEMA NO. 2
CABAÑAS, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta, No.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-0925-43	FECHA:	8/10/2025



Foto 7: Corredor No.2 instalación de piso cerámico color mate.



Foto 8: Cocina a la cual será instalado piso cerámico color mate.



Foto 9: Cocina instalación de puerta



Foto 10: Sustitución de filipones en dirección




Foto 11: Sustitución de tablero de filipones



Foto 12: Sustitución de ventiladores de pared incluye instalación de tomacorriente y cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público