



Ministerio de Educación

G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	29/10/2025



Foto1: Aplicación de cernido en muro perimetral



Foto 2: Mantenimiento a puertas de metal (Lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura) de 1,6 mts2 cada una.



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana PVC de 4.35 M2




Foto 4: Aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 5: Mantenimiento a puertas de metal (Lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura) de 1,3 mts2 cada una.



Foto 6: Sustitución de chapa Yale en puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

20110 López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	CABAÑAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1100-42	FECHA:	29/10/2025



Foto1: Preparación de terreno para planchas de cemento



Foto 2: Elaboración de planchas de cemento para patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila López

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

