

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Cabañas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sunzapote, Cabañas, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-07-1120-42	FECHA:	16 de junio de 2025




Foto 1: INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PILA DE PLÁSTICO POR PILA DE BLOCK Y CONCRETO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN COCINA




Foto 3: CIRCULACIÓN DE COCINA CON MALLA Y TUBO PROCESO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CISTERNA Y DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BAÑOS



Foto 5: LIMPIEZA, NIVELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN TERRAZA DE BAÑOS.




Foto 6: INSTALACIÓN DE RAZOR EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guillermo Jesus Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

