

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0248-43	FECHA:	7/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina en cocina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal en cocina.



Foto 3: Cierre con Malla Y Tubo, Proceso en área destinada para distribución de Alimentos



Foto 4: Sustitución de pila de block en cocina.



Foto 5: Sustitución de mueble de concreto e instalación de azulejo en cocina.



Foto 6: Sustitución de estufa de gas por estufa rural en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0248-43	FECHA:	7/11/2025



Foto 7: Instalación de piso de concreto y piso cerámico mate en cocina.




Foto 8: Sustitución de ventana de metal en cocina.



Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--