



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA, SAN DIEGO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0254-43	FECHA:	4/07/2025



Foto1: Sustitución de estructura de madera por soporte de metal



Foto 2: Sustitución de lámina ondulada por lámina troquelada calibre 26 aluzinc



Foto 3: Sustitución de lámina ondulada por lámina troquelada calibre 26 Aluzinc, sustitución de estructura de madera por soporte de metal. Levantado de 3 hiladas de block.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico mate.





Foto 5: Instalación de canal de metal.



Foto 6: Bajadas de agua pluviales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---