



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	19 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Sustitución de Piso de Concreto por Piso Cerámico Mate en Aulas



Foto 2: Sustitución de Piso de Concreto por Piso Cerámico Mate en Aulas



Foto 3: Instalación de Cielo Falso en Aulas (Incluye trabajos eléctricos).




Foto 4: Instalación de Cielo Falso de pvc en Aulas .




Foto 5: Instalación de iluminaria empotrada al cielo falso tipo led.



Foto 6: Instalació de Ventanas PVC en Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público