



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	4/10/2025



Foto 1: Sustitución de piso de concreto para piso de concreto por piso cerámico Mate en aulas.



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico Mate en aulas.



Foto 3: Instalación de cielo falso en aulas (incluye trabajos eléctricos)



Foto 4: Instalación de cielo falso de pvc en aulas.



Foto 5: Instalación de iluminaria empotrada al cielo falso tipo led



Foto 6: Instalación de ventanas de pvc en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	4/10/2025






Foto1: Instalación de azulejo en mueble de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---