

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0813-45	FECHA:	14/11/2025



Foto 1: Instalación de cielo falso de PVC



Foto 2: Instalación de luminaria empotrada al cielo falso tipo led



Foto 3: Sustitución de plafoneras, cajas exagonales



Foto 4: Sustitución de tomacorrientes



Foto 5: Sustitución de apagadores





Foto 6: Aplicación de pintura en muros de interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Lomas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0813-45	FECHA:	14/11/2025



Foto 11: Sustrucción de plafoneras, cajas exagonales y bombillas tipo led recargble



Foto 12: Sustrucción de apagador



Foto 13: Sustrucción a losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

