

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA LA LUCA, ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1204-43	FECHA:	04 DE AGOSTO 2025



Foto1: Instalación de Tabla Yeso en cielle de Aulas



Foto 2: Instalación de Tabla Yeso en cielle de Aulas



Foto 3: Instalación de Cielo Falso en Aulas



Foto 4: Instalación de Muros de Block (Se Instalarán Columnas y Vigas) en Muro Perimetral



Foto 5: Instalación de Muros de Block (Se Instalarán Columnas y Vigas) en Muro Perimetral



Foto 6: Sustitución de Maya Galvanizada en Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Leticia Segura

Firma y sello del Presidente de la OPE FAMILIA

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público