



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA LA LUCA, ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1204-43	FECHA:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Instalación de Tabla Yeso en cierre de Aulas




Foto 2: Instalación de Tabla Yeso en cierre de Aulas



Foto 3: Instalación de Cielo Falso en Aulas



Foto 4: Instalación de Muros de Block (Se Instalarán Columnas y Vigas) en Muro Perimetral



Foto 5: Instalación de Muros de Block (Se Instalarán Columnas y Vigas) en Muro Perimetral



Foto 6: Sustitución de Malla Galvanizada en Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Leticia Segura Castro

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
DE PADRES
DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN