

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA JIGUA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA JIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0001-45	FECHA:	09 DE MAYO DE 2025.



Foto 1: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal ya que se encuentran doblados y oxidados , sustitución de canal de metal, reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3", sustitución plafoneras y sustitución de lamparas LED.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, sustitución de lamina por, lamina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de elementos de fijación.




Foto 3: Matenimiento a estructura de soporte de metal, sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de soporte o pescante de metal para canal, sustitución de canal de metal y reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3".



Foto 4: Fabricación de bases concreto para colocación de porton metalico 3mts alto, Ancho 25x25, fabricación de estructura de metal de techo de porton de ingreso, colocación de lamina troquelada aluzinc calibre 26, fabricación e instalación de porton metalico de ingreso y fundición de planchas de concreto en ingreso a escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Inelda Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Supervisor Educativo Público

