

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0007-45	FECHA:	5/12/20025




FOTO 1: Lamina acanalada instalada Aluzinc calibre 26




FOTO 2: Lamina fijada con tornillos




Foto 3: Estructura de costanera



Foto 4: Tubos metalicos para soporte del techo

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca E. Moroy B

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

