

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserio Los Sánchez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Sánchez, aldea Taguayní
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0017-42	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Sustitución de ventanas de hierro y vidrio por PVC 2.82 m2




Foto 2: Sustitución de ventanas de hierro y vidrio por PVC 1.65 m2



Foto 3: Cambio de lamapara ahorradoras



Foto 4: Reparación de cableado electrico



Foto 5: Cambio de maya de cerco perimetral



Foto 6: Cambio de malla en cerco perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erwinida Gevónimo

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

