



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Los Sagastume	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Sagastume, Aldea Capucal, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0018-43	FECHA:	02 de marzo de 2025



Foto 1: AULAS: Pintura en EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: sustitución de chapa de puerta



Foto 3: COCINA: Pintura en cocina




Foto 4: COCINA: Sustitución de lavatrastos



Foto 5: SANITARIOS: sustitución de piso cerámico, inodoros y repello



Foto 6: SANITARIOS: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maxi Carranza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Los Sagastume	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Sagastume, Aldea Capucal, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0016-43	FECHA:	02 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de pila, estructura metálica y techo de lamina troquelada, marca aluzinc.



Foto 2: lijado, cepillado y aplicación de pintura de puertas



Foto 3: lijado, cepillado y aplicación de pintura a balcones.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mari Carranza

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

