SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	La Unión, Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vásquez Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0029-43	FECHA:	17/09/2025



Foto1: Las ventanas se sustituiran a ventana de PVC corrediza

Foto 2: instalación de balcones de metal

Foto 3: Reparación de muro interno de block entre cocina y aula de clases con estructura de madera y cerramientos de tabla yeso.



Foto 4: Se reparara el sistema electrico de todo el establecimiento para la iluminacion y buen ambiente para los alumnos



Foto 5: Sustitución de cisterna / deposito de agua

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA LAMPOCOY CONSEJO EDUCATIVO LA UNION ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL CASERIO... DIRECCION ALDEA LAMPOCOY LA UNION, ZACAPA