

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	La Unión, Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vásquez Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0029-43	FECHA:	20/11/2025




Foto1: Las ventanas se sustituirán a ventana de PVC corrediza



Foto 2: instalación de balcones de metal



Foto 3: Reparación de muro interno de block entre cocina y aula de clases con estructura de madera y cerramientos de tabla yeso.



Foto 4: Se reparará el sistema eléctrico de todo el establecimiento para la iluminación y buen ambiente para los alumnos




Foto 5: Reparación y mantenimiento de cisternas / depósito de agua.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

