

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CANÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0030-43	FECHA:	04/06/2025



Foto 1: CUBIERTA DE TORTA DE CEMENTO



Foto 2: CUBIERTA DE TORTA DE CEMENTO



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES



Foto 4: INSTALACIÓN DE PISO EN CORREDOR



Foto 5: INSTALACIÓN Y BAJADA DE AGUA



Foto 6: ELABORACIÓN DE GABINETE E INSTALACIÓN DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Situación deficiencias determinada

Previo

☐

Durante

☐

Posterior


☒

Departamento	ZACAPA	Municipio	LA UNIÓN
Nombre del establecimiento	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	Dirección del establecimiento	CASERIO LOS CANÁN , ALDEA LAMPOCOY
Código del establecimiento	19-09-0030-43	Fecha	lunes, 11 de agosto de 2025



Foto. 7: ELABORACIÓN DE FOSA

Observación: si es necesario, se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--

