Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CANAN ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0041-42	FECHA:	11/12/2025

Foto1: Sustitución de piso de tierra por torta de cemento

Foto 2: Sustitución de ventana en mal estado por ventana de PVC

Foto 3: Suministro e Instalación de balcon de metal.

Foto 4:Susticion de piso de cemento por piso ceramico

Foto 5: Sustitución e instalacion de estufa rural (completa) Base, chiminea, plancha de metal y azulejo

Foto 6: Suministro e instalación de tablón de cemento ancho 0.90mts de alto * 3.80 mts de de largo * 0.80 de mts de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO LOS CANÁN
DIRECCIÓN
ALDEA LAMPOCOY
LA UNIÓN, ZACAPA