

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Volcancito Arriba, aldea Peña Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0042-43	FECHA:	14/11/2025




Foto 1: Sustrucción de piso de torta por piso de granito.



Foto 2: Instalación de bajada de agua pruvial, canal de pvc, y tubo de pvc.



Foto 3: Reparación de azulejos en muebles de cocina.




Foto 4: Sustrucción de inodoro.




Foto 5: Sustrucción de lavamanos.




Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariana Morder Mauricio
Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN
DE PADRES DE
FAMILIA
OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público