

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Timushán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0043-45	FECHA:	4/03/2025



Foto1: Pintura de muros exteriores




Foto 2: Pintura de muros interiores



Foto 3: pintura de puertas, lijado,cambio de tubo



Foto 4: Sustitucion de plafoneras y lámparas



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico, Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Octavio Amador Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL	Aldea Timushán
ESTABLECIMIENTO:	19-09-0043-45	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: Pintura de muros exteriores baños



Foto 2: pintura de muros interiores de baños



Foto 3: pintura, lijado. Cambio de tubo puertas de baño



Foto 4: cambio de accesorios de baños de mujeres y varones



Foto 5: cambio de piso en los baños de hombres y mujeres



Foto 6: sustitución de accesorios de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Octavio Amador Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

