REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	zacapa	MUNICIPIO:	La Union
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserio Oratorio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Oratorio Aldea Pacayalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0049-42	FECHA:	11/09/2025



Foto1: paredes de block y columnas de condreto

Foto 2:fabricacion e instalación de ventanas corredizas de PVC

Foto 3: Fabricacón e instalación de puertas de metal

Foto 4: Sustitucion de piso de tierra por piso de concreto



Foto 5: Sustitucion de estructura de soporte de madera por meltal y sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 6: Sustitución de piso de tierra por piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OMF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
EORM CASERIO ORATORIO ALDEA PACAYALITO
LA UNION ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO ORATORIO
DIRECCIÓN
ALDEA PACAYALITO