

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0263-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Sustitución de piso, por piso cerámico con zócalo aula módulo 1.




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada alucinz calibre 26




Foto 3: Mejoramiento en cocina: azulejo en mesón para preparación de alimentos y sustitución de piso, por piso cerámico



Foto 4: Instalación de electricidad en cocina y aula módulo 1



Foto 5: Instalación de pila plástica en la cocina



Foto 6: Instalar ventana de metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Caceres

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0263-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Instalar azulejos en paredes de cocina



Foto 8: rampa de acceso, preparar y fundir torta de concreto



Foto 9: mejoramiento de patio: preparar y fundir torta de cemento



Foto 10: Sustitución de Tinaco de 1,100 litros por Tinaco y suministros de 1,100 litros



Foto 11: pintura general en baño, cocina y aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Caceres

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

