

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Pinos, la Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0264-43	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Instalación de ventanas de PVC aula 1



Foto 2: Instalación de ventanas de PVC aula 2




Foto 3: Sustitución de chapa de puerta aula 3



Foto 4: Colocación de puerta de PVC (vidrio)



Foto 5: Reparación y pintura de baranda



Foto 6: Repello y cernido parate interior del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Espanza HR

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Pinos, la Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0264-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 7: Pintura en muro parte interior



Foto 8: Pintura en muro parte exterior



Foto 9: Sustitución de torta de cemento por piso ceramico alrededor del escenario



Foto 10: Sustitución de torta de cemento por piso ceramico en gradas del escenario



Foto 11: Sustitución de torta de cemento por piso ceramico afuera de los baños



Foto 12: Sustitución de pila afuera de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Esperanza H
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tres Pinos, la Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0264-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 13: Colocación de piso cerámico atrás de las aulas parte lateral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Enma ESPERANZA HR</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--