

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 09 0265 43	FECHA:	11/08/2025



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada, sustitucion de estructura de madera por metal, cambio de piso de madera por terraza de concreto



Foto 2: instalacion de tubo metalico y bajadas de agua pluvial.



Foto 3: instalacion de regillas de barrila de 1/2 sobre canal de concreto




Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: sustitucion de accesorios de lavamanos y fijar la base sobre el piso.



Foto 6: mejoramiento a patio de tierra.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelia Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CARI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CARI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 09 0265 43	FECHA:	11/08/2025




Foto 7: reparacion de sistema electrico (sustitucion de focos ahorradores)



Foto 8: instalacion de columna de concreto, para psotener base de concreto, para tinaco en cocina y Accesorios para tinaco.




Foto 9: instalacion de azulejo en lavatrastos y muebles de cocina




Foto 10: instalacion de meson y estantes de concreto para almacenar enseres,en bodega.




Foto 11: cambio de piso de madera por terraza de concreto a escenario.columna con zapata y corona para soporte de terraza del escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Evelia López

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

