

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0269-43	FECHA:	8/10/2025




Foto 1: Pila y mesones de concreto




Foto 2: Demolición de Ornillas en mal estado




Foto 3: Instalación de cableado con caja de filpones




Foto 4: Instalación de sistema eléctrico de iluminación



Foto 5: Trabajos preliminares a cambio de estructura metálica



Foto 6: adecuación de area para la preparación de alimentos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Laudelina Suchi TEG

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

