

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0269-43	FECHA:	8/10/2025




Foto1: Pila y mesones de Concreto




Foto 2: Estufa rural con Azulejo



Foto 3: Aeducción de area para la preparación de alimentos




Foto 4: Caja de Flipones



Foto 5: Estructura de metal galvanizado, cambio de lamina



Foto 6: Instalación de sistema electrico de iluminación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lou de la S. S. de R. C.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

