

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0275-43	FECHA:	08/09/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MALLA POR VALCÓN



Foto 5: INSTALACIÓN DE TORTA DE CEMETO Y PISO CERÁMICO



Foto 6: ELEABORACIÓN DE GABINETE DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Martene Cortes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0275-43	FECHA:	08/09/2025



Foto 7 : SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL.



Foto 8: REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 9: INSTALACIÓN Y ZANJEO PARA DRENAJE



Foto 10: LEVANTADO DE CUATRO HILADAS DE BLOCK PARA INSTALACIÓN DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Maylene Cortes Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

