

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PACAYALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACAYALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	20/02/2026



Foto1: En la fotografía se muestra donde fueron limpiando el area.



Foto 2: Se vizualizan los muros donde estan trabajando cernido.



Foto 3: Se muestra la parte superior con cernido y repellido.



Foto 4: se muestra una parte donde van colocan la maya.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomás Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPE



Yanet G.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

