

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PACAYALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACAYALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0276-43	FECHA:	20/02/2026



Foto1: Se muestra parte donde la maya fue colocada.



Foto 2: parte inferior donde se visualiza como quedo maya, cernido y repello.



Foto 3: Otra parte inferior donde se vizualiza la colocacion de maya.



Foto 4: parte posterior colocación de maya.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma manuscrita del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma manuscrita del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

