

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0277-43	FECHA:	13/11/2025



Foto 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) BASE, CHIMINEA, Y PLANCHA



FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLON DE 5.10 MTS DE LARGO * 85 CM DE ANCHO * 90 DE ALTO DE CONCRETO




FOTO 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJO



FOTO 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL CON BAJADA DE AGUA



FOTO 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) ENPUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (OPF)
 Zeila Perez Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 ALDEA PEÑA BLANCA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0277-43	FECHA:	13/11/2025



FOTO 7: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) EN BALCÓN



FOTO 8: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 9: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) EN PUERTA




FOTO 10: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) EN BALCÓN



FOTO 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL CON BAJADA DE AGUA




FOTO 12: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Perez Zacapa

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1909-0277-43	FECHA:	



FOTO 13: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) EN BALCÓN



FOTO 14: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE VENTANA PVC



FOTO 15: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) EN PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Pérez Zacarías

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

