

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taguayni
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0278-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Reparación de muro perimetral pvc



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: sustitución de valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Taguayni
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 0278 - 43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block.




Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.




Foto 3: Sustitución de canal pvc.




Foto 4: sustitución de balcones de metal.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

