



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TIMUSHÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0279-43	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025.



FOTO 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.




FOTO 2: 1.2 Sustitución de capote de metal de lamina para lamina troquelada.



FOTO 3: 1.3 Mantenimiento de Costaneras (Lijado, cepillado, pintura).



FOTO 4: 2.1 Sustitución de piso de tierra por entortado de cemento enfrente de aula lado derecho.



FOTO 5: 2.2 Sustitución de piso de tierra por entortado de cemento enfrente a la dirección, lado izquierdo.



FOTO 6: 3.1 Suministro e instalación de azulejo en planchas ya existente en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

German C. Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO
EDUCATIVO

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA TIMUSHÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIMUSHÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0279-43	FECHA:	17 DE JULIO DE 2025.



FOTO 7: 4.1 Suministro e instalación de azulejo en lavamanos de cemento ya existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

German O. Perez
Firma y sello del Presidente de la OPP

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

