

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PROGRESO ALDEA EL CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0281-43	FECHA:	13/11/2025




FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Suministro e instalación piso cerámico



FOTO 4: Fabricación e instalación de ventana pvc-balcon de metal



FOTO 5: Sustrucción de canal de pvc




FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PROGRESO ALDEA EL CAMPANARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0269-43	FECHA:	13/11/20025



FOTO 7: Sustrución de plancha de metal 3 hornillas



FOTO 8: Sustrución de plancha de metal



FOTO 9: Sustrución de focos ahorradores




FOTO 10: Sustrución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

