

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA VEGONA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA VEGONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0282-43	FECHA:	25/07/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL EN LA DIRECCIÓN (2 M * 1 M)




Foto 2: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 3: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 4: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN EL CORREDOR



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO EN EL CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA VEGONA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA VEGONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0282-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 8: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 9: INSTALACIÓN ELECTRICA




Foto 10: INSTALACIÓN ELECTRICA



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIÓN DE AZULEJOS.




Foto 12: INSTALACIÓN DE AZULEJOS EN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPFILA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

