

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Quebrada, Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0284-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 1.1: Reparación de base mas instalacion de piso cerámico nacional



Foto 1.2: Mantenimiento de puertas de metal (lijado, cortado y pintado)




Foto 1.3: Alizado de cemento parte posterior de aulas.



Foto 2.1: Instalación de piso cerámico nacional




Foto 2.2.: Instalación de balcones de metal 1.05m x 2.55m.



Foto 2.3: Instalación de balcones de metal 1.05m x 1.35m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Quebrada, Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0284-43	FECHA:	04/03/2025




Foto 2.4: Instalación de balcones de metal 1.35m x 2.55m.



Foto 3.1: Sustitución de lamina por lamina troquelada alizink cal26.



Foto 3.2: Mantenimiento de estufa rural (plancha, chimenea, ladrillo tayuyo).




Foto 3.3: Instalación de balcones de metal de 1.10m x 1.50m



Foto 3.4: Instalación de piso de cemento liquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---