



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                     |                                |                |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA              | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL SAUCE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SAUCE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0288-43       | FECHA:                         | 17/07/2025     |




Foto1: 1.1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26



Foto 2: 1.2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE METAL



Foto 3: 2.1: SUSTITUCION DE PATIO DE TIERRA A TORTA DE CONCRETO



Foto 4: 3.1: INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE 12 FASE



Foto 5: 3.2: INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE 12 NEUTRO



Foto 6: 3.3: INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Nufio Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                     |                                |                |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA              | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL SAUCE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SAUCE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0288-43       | FECHA:                         | 17/07/2025     |



Foto 7: 3.4: INSTALACION DE APAGADORES SIMPLE



Foto 8: 3.5: INSTALACION DE PLAFONERAS



Foto 9 3.6: INSTALACION DE CAJAS OCTAGONALES




Foto 10 3.7: INSTALACION DE CAJAS RECTANGULARES



Foto 11 3.8: INSTALACION DE FLEXITUBO



Foto 12 3.9: INSTALACION DE APAGADORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Nofio Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                     |                                |                |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA              | MUNICIPIO:                     | LA UNIÓN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA EL SAUCE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SAUCE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0288-43       | FECHA:                         | 17/07/2025     |



Foto 13: 3.10: INSTALACION DE LAMPARAS LED

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Nufio Pérez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

