

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL SAUCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0288-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: 1.1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCIN CALIBRE 26



Foto 2: 1.2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE METAL



Foto 3: 2.1: SUSTITUCION DE PATIO DE TIERRA A TORTA DE CONCRETO



Foto 4: 3.1: INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE 12 FASE



Foto 5: 3.2: INSTALACION DE CABLEADO CALIBRE 12 NEUTRO



Foto 6: 3.3: INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Nufio Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL SAUCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0288-43	FECHA:	28/08/2025




Foto 7: 3.4: INSTALACION DE APAGADORES SIMPLE



Foto 8. 3.5: INSTALACION DE PLAFONERAS



Foto 9 3.6: INSTALACION DE CAJAS OCTAGONALES



Foto 10 3.7: INSTALACION DE CAJAS RECTANGULARES




Foto 11 3.8: INSTALACION DE FLEXITUBO




Foto 12 3.9: INSTALACION DE APAGADORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Nufio Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

