

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ARMANDO SUCHITE VASQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0292-45	FECHA:	4/04/2025



FOTOS 1: VENTANAS PVC + MOSQUITEROS



FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIORES



FOTO 3: LOSA DE PATIO (CANCHA)



FOTO 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



FOTO 5: Sustitución de planchas de metal 3 hornillas, Sustitución de chimeneas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ARMANDO SUCHITE VASQUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0292-45	FECHA:	4/04/2025



FOTOS 1: VENTANAS PVC + MOSQUITEROS



FOTO 2: PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIORES



FOTO 3: LOSA DE PATIO (CANCHA)



FOTO 4: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




FOTO 5: Sustitución de planchas de metal 3 hornillas, Sustitución de chimeneas de metal



FOTOS 6: Sustitución de pintura especial para cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE FAMILIA





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

