

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	la Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio los Parachicos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1909-0327-43	FECHA:	4 de marzo de 2025



Esta es la cocina y baños donde se le hará cambio de lamina en mal estado, por lamina troquelada calibre 26



aquí se ve que la madera esta picada y se le cambiara estructura de madera, por estructura metalica




El piso existente del corredor de la escuela esta en mal estado, con partiduras y se cambiara por piso de monosrato de granito



la pintura de la escuela esta despegado, algunas de sus partes ya paso el color de pintura que tenia, se pintara con pintura latex



esta ventana es de la cocina, no tiene sus pasadores, cuesta abrir y cerrar, se cambiara por otra ventana



este lavatrastos de la cocina bota agua por el tubo de abajo y sus dos yaves no funcionan, se cambiara por otro nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladis Ramirez Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

