



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM LA VEGONA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA VEGONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0800-42	FECHA:	6/12/2025



Foto 1: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 2: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 3: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 4: FABRICACIÓN DE VENTANA DE PVC



Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM LA VEGONA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA VEGONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0800-42	FECHA:	6/12/2025




Foto 9: CUBIERTA DE LÁMINA ALUIN CALEBRE 26




Foto 9: CUBIERTA DE LÁMINA ALUIN CALEBRE 26



Foto 10: PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 10: PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 11: FUNDICIÓN DE CUBIERTA DE TORTA DE CEMENTO.



Foto 12: INSTALACIÓN DE CHIMENEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y sello Director Centro Educativo Público

