

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa                      | MUNICIPIO:                     | La Unión                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Volcancito Aldea Peña Blanca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19 - 09 - 0857 - 43         | FECHA:                         | 4/03/2025                               |



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal, pintura.



Foto 3: Sustrucción de canal de PVC.




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustrucción de inodoros.



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Felipe Perez

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa                      | MUNICIPIO:                     | La Unión                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Volcancito Aldea Peña Blanca |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19 - 09 - 0857 - 43         | FECHA:                         | 4/03/2025                               |



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block pineado.



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico externo e interno.



Foto 3: Sustitución de depósito de agua 1,100 lt.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Felipe Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF

