

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAPUCALITO, ALDEA CAPUCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1128-42	FECHA:	04/03/2025



Foto1: Mejoramiento de techo



Foto 2: Instalación de ventanas de corredizas de pvc



Foto 3: mejoramiento de Muro Perimetral



Foto 4: cercado de muro perimetral



Foto 5: patio, mejoramiento de piso



Foto 6: sustitución de porton con maya de agujero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Donaldo Canán M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

