

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ACAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMPANARIO EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1217-45	FECHA:	13/11/2025




Foto 1: PINTURA EN PAREDES



Foto 2: REPARACION DE PUERTA METÁLICA




Foto 3: INSTALACIÓN DE VENTANA PVC



Foto 4: INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Foto 5: REPELO Y CERNIDOS EN PAREDES



Foto 6: REPELO Y CERNIDOS EN PAAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ZACAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAMPANARIO EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1217-45	FECHA:	13/11/2025



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES (PARTE INTERIOR)



Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES (PARTE INTERIOR)



APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES (PARTE INTERIOR)




Foto 9: APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES (PATE EXTERIOR)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

