

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1224-42	FECHA:	2/04/2025



1.1: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC



1.2 Sustitución de puerta de metal en mal estado por puerta de meta



1.3: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico



1.4: Instalación de cableado eléctrico



1.5: Instalación de cajas rectangulares



1.6: Instalación de lamparas led 100 watts de alta potencia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1224-42	FECHA:	2/04/2025



1.7: Instalación de plafoneras



1.8: Instalación de toma de corrientes



1.9: Instalación de Flexitubo



1.10: Instalación de apagadores



2.1: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC



2.2: Sustitución de puerta de lamina por puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1224-42	FECHA:	2/04/2025



2.3: Instalación de azulejo en plancha de cemento



2.4: Instalación de carrizos o chimenea de cemento en plancha



2.5: Instalación de tablon de cemento 2.20*0.92*0.90 ALT.



2.6: Instalación de azulejo en tablon de cemento



2.7: Aplicación de repello



2.8: Sustitución de piso de cemento por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUARANJA, ALDEA TASHARTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-1224-42	FECHA:	2/04/2025



2.9: Instalacion de pilas de cemento de dos lavadores



2.10: Instalacion de balcon en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

