

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Volcancito Aldea Peña Blanca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 1236 - 42	FECHA:	4/03/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Gilma Felipe Perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Volcancito Aldea Peña Blanca.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 09 - 1236 - 42	FECHA:	4/03/2025



Foto1: Reparación de cocina.



Foto 2: Sustitución de pila plástica de dos lavadores.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilma Felipe Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

