

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo. Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: INSTALACION DE 2 VENTANAS DE PVC DE 2 MTS DE ANCHO X 1.55 ALTO, EN AULA 1




Foto 2: INSTALACION DE 10 VENTANAS DE PVC DE 1.40 MTS DE ANCHO X 1.40 ALTO, EN AULA 2.




Foto 3: INSTALACION DE 4 VENTANAS DE PVC DE 1.42 MTS DE ANCHO POR 1.00 DE ALTO, EN AULA 3.



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEADA ALUZINC CALIBRE 26 EN COCINA.



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA EN BAÑO DE 0.85 MTS DE ANCHO X 1.48 DE ALTO.



Foto 6: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN PUERTA DE BAÑO DE 0.85 MTS DE ANCHO X 1.48 DE ALTO (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA .




Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE BAÑOS.



Foto 9: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL .



Foto 10: SUSTITUCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL POR TUBO PVC DE 3" .



Foto 11: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES DE 60 WATTS.



Foto 12 : SUSTITUCION DE PLAFONERAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	12/09/2025



Foto 13: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE DOBLE.



Foto 14: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES.



Foto 15: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO.



Foto 16: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS.



Foto 17: INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC EN AULAS.




Foto 18: INSTALACION DE VENTILADORES EN AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

