

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	27/11/2025



Foto 1: INSTALACION DE 2 VENTANAS DE PVC DE 2 MTS DE ANCHO X 1.55 ALTO, EN AULA 1



Foto 2: INSTALACION DE 10 VENTANAS DE PVC DE 1.40 MTS DE ANCHO X 1.40 ALTO, EN AULA 2.



Foto 3: INSTALACION DE 4 VENTANAS DE PVC DE 1.42 MTS DE ANCHO POR 1.00 DE ALTO, EN AULA 3.



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEADA ALUZINC CALIBRE 26 EN AULA 3.



Foto 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL EN AULA 3.



Foto 06: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES DE 50 WATTS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Presidente de la OPR



Salvo Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	27/11/2025



Foto 07 : SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 08: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE DOBLE.



Foto 09: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES .



Foto 10: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO.



Foto 11: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS .



Foto 12: INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC EN AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la GPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	27/11/2025



Foto 13 :INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC EN AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Representante de la OGP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público