

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	4/12/2025



Foto 1: INSTALACION DE 2 VENTANAS DE PVC DE 2 MTS DE ANCHO X 1.55 ALTO, EN AULA 1



Foto 2: INSTALACION DE 10 VENTANAS DE PVC DE 1.40 MTS DE ANCHO X 1.40 ALTO, EN AULA 2.



Foto 3: INSTALACION DE 4 VENTANAS DE PVC DE 1.42 MTS DE ANCHO POR 1.00 DE ALTO, EN AULA 3.



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUEADA ALUZINC CALIBRE 26 EN AULA 3.



Foto 5: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL EN AULA 3




Foto 06: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES DE 50 WATTS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	4/12/2025




Foto 07 : SUSTITUCION DE PLAFONERAS.



Foto 08: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE DOBLE.



Foto 09: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES .



Foto 10: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO.



Foto 11: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS .



Foto 12: INSTALACION DE CIELO FALSO DE PVC EN AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos, ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Guacamayo, Aldea El Jute, Huité, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0003-42	FECHA:	4/12/2025




Foto 13 : INSTALACION DE VENTILADORES EN AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y sello del Director Centro Educativo Público