



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Huité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-10-0295-43	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras en baños.



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal agua potable en baños.



Foto 3: Sustitución de piso antideslizante en baños



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal (lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura).



Instalación de lavamanos de concreto de 0.50 x 1.00 x 0.80 cada uno



Foto 6: Repello en muros interior y exterior en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Gloria Silva
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

